

LinkedIn-bericht | Voor gemeenten en omgevingsdiensten

In daken van stallen, schuren of huizen gebouwd vóór 1994 zit vaak asbest. Asbestdaken liggen in de buitenlucht en slijten door zonlicht, vorst en regen. Hierdoor komen asbestvezels in de lucht of via regen in de bodem. En dit zorgt voor gezondheidsrisico's. Daarom is het als gemeente en omgevingsdienst nu een goed moment om inwoners te adviseren hun asbestdak te verwijderen.

Dit kunt u doen:

➡ **Pas uw webpagina over asbest aan** met behulp van de [toolkit](#). Deze bevat kant-en-klare webteksten. Slijtage van asbestdaken door weersomstandigheden is bijvoorbeeld belangrijk om te vermelden.

➡ **Benut overige kanalen:** naast webteksten zijn er ook [kant-en-klare social media posts, afbeeldingen, nieuwsberichten en uitlegvideo's](#). Zo brengt u op een eenvoudige manier de urgentie van het verwijderen van asbestdaken onder de aandacht bij uw inwoners.

➡ **Meld u aan als partner** om op de hoogte te blijven van de nieuwste landelijke ontwikkelingen en communicatiemiddelen over asbest. Hier zitten geen verplichtingen aan. Ga naar asbestvrijdak.nl/partners en meld u aan!

#asbestvrijdak